## ご注意

機器の性能を発揮するために、延べ印刷枚数 200枚以下では通常よりも長い(最大40分) エンジン調整が行われる場合があります。